

別添 1

通学路安全対策箇所一覧表

(平成27年度策定)

通学路安全対策箇所一覧表

①

【笛舞小学校】

番号	路線名	箇所名・所在地	合同点検実施日	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
①	国道336号 町道笛舞山の手線 町道笛舞山の手取付線	字笛舞598番地他付近	H27.11.4	夏季における雑草繁茂が激しく通行に支障がある	各道路管理者による草刈り等の維持管理強化	開発局 えりも町	28年度以降随時	

【えりも小学校】

番号	路線名	箇所名・所在地	合同点検実施日	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
①	町道山の上裏通り線	字大和366番地の1付近 (西えりも生活館付近)	H24.8.1	横断歩道等がないが、歩道を通行するために道路横断を要する	学校による通学指導継続	学校	24年度以降随時	24年度点検箇所
②	町道山の上裏通り線	字本町205番地付近 (えりも郵便局付近)	H27.11.4	路上駐車が多く、歩行や道路横断にしばしば支障が発生する	学校による通学指導継続 郵便局内への駐車禁止掲示 駐車禁止看板の設置 警察による巡回及び指導等	学校 町 警察署	28年度以降随時	
③	町道山の上裏通り線	字本町162番地の2付近 (役場地下駐車場出入口付近)	H27.11.4	駐車場出入口からの町道の視界が悪い	学校による通学指導継続 役場職員への注意喚起 出入口付近の停止線	学校 町	28年度以降随時	停止線は28年度対応

【えりも岬小学校】

番号	路線名	箇所名・所在地	合同点検実施日	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
①	道道えりも公園線 町道えりも岬東通り線	字えりも岬202番地付近 (えりも岬駐在所付近)	H27.11.4	スピードのある自動車の通行量が多い坂(町道)を下る自動車の停止に不安(冬季)	学校による通学指導継続 町道管理者による凍結防止等の維持管理強化 看板設置や道路標示設置検討	学校 町 室建管	28年度以降随時	24年度点検箇所
②	道道えりも公園線	字えりも岬190番地の1付近 (寺院付近)	H27.11.4	スピードのある自動車の通行量が多い通学児童の道路横断では注意を要する	学校による通学指導継続 看板設置や道路標示設置検討	学校 町 室建管	28年度以降随時	
③	道道えりも公園線	字えりも岬56番地の1付近 (岬市街バス停付近)	H24.8.1	スピードのある自動車の通行量が多い通学児童の道路横断では注意を要する	学校による通学指導継続 看板設置や道路標示設置検討	学校 町 室建管	28年度以降随時	24年度点検箇所

【えりも岬小学校(続き)】

番号	路線名	箇所名・所在地	合同点検実施日	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
④	道道えりも公園線 町道えりも岬市内線	字えりも岬156番地の4付近 (道道と町道合流点)	H27.11.4	歩道及び歩行通行部分の雑草繁茂により通行に支障 歩道終了箇所の不具合(崩落) 合流点形状に伴う課題(右側通行不可)	学校による通学指導継続 道路管理者による維持管理強化	学校 町 室建管	28年度以降随時	歩道不具合は28年度対応
⑤	町道迦葉院通り線 町道えりも岬学校通り線	字えりも岬195番地付近 (えりも岬郵便局付近交差点)	H27.11.4	道路幅員が狭いうえに、視界も悪い	学校による通学指導の継続	学校	随時	
⑥	町道えりも岬市内線 町道えりも岬学校通り線	字えりも岬214番地の1付近 (えりも岬郵便局付近交差点)	H27.11.4	道路幅員が狭いうえに、視界も悪い	学校による通学指導の継続 町道管理者による路側帯(白線)やカーブミラー設置を検討	学校 町	28年度以降随時	

【庶野小学校】

番号	路線名	箇所名・所在地	合同点検実施日	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
①	国道336号 町道庶野保育所通り線	字庶野616番地の1付近 (さくら公園入口)	H27.11.4	国道からさくら公園へつながる町道について、横断歩道がない交差点を美島地区から通学する児童が渡る	学校による通学指導継続	学校	随時	24年度点検箇所
②	国道336号	字庶野678番地の7付近 (庶野診療所付近)	H27.11.4	スピードのある自動車の通行量が多い 通学児童の道路横断では注意を要する	学校による通学指導継続	学校	随時	24年度点検箇所
③	国道336号	字庶野710番地付近 (美島バス停付近)	H27.11.4	スピードのある自動車の通行量が多い 通学児童の道路横断では注意を要する	学校による通学指導継続	学校	随時	24年度点検箇所
④	国道336号	字庶野 (学校付近～美島地区)	H27.11.4	雑草繁茂が激しい部分があり、通行に支障がある スピードのある自動車の交通量が多い	学校による通学指導継続 道路管理者による草刈り等の維持管理強化 警察等によるパトロールやパトライトの実施	学校 開発局 警察署	28年度以降随時	

※なお、東洋小学校は現時点で危険箇所未設定ですが、毎年度の対策効果を聞き取る際に危険箇所について把握し、必要に応じ点検を行うものとします。

平成24年度緊急合同点検後における安全対策完了(解消)箇所一覧

【笛舞小学校】

番号	路線名	箇所名・所在地	合同点検実施日	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
①	国道336号	字笛舞213番地からJRバス下笛舞バス停まで	H24.8.1	通学路に歩道が無く、道路幅員が狭隘であり、車両通行量も多い	国道山側に歩道設置	開発局	26年度完了	
②	国道336号	字笛舞の下笛舞橋付近	H24.8.1	通学路に横断歩道が無い	通学対象児童が不在のため通学路の対象外(平成27年度現在)			